



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

Предписание

об устранении выявленных нарушений № 346

г. Кемерово

«19» сентября 2023 г.

Должностное лицо, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалина К.Н., по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Детский сад комбинированного вида» (далее - МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида»).

ИНН 4208012884

ОГРН 1024200720840

Юридический адрес: 650052, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Металлистов, 15А.

Фактический адрес: 650052, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Металлистов, 15А.

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» выявлены нарушения обязательных требований:

1. На момент обследования 04.09.2023 года покрытие проездов, подходов на собственной территории МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» имеет дефекты и повреждения (асфальтное покрытие с трещинами и выбоинами), что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
2. Расстановка кроватей в МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» в каждом спальном помещении не обеспечивает расстояние между изголовьями двух кроватей 30 см. - изголовья кроватей располагаются плотно друг к другу, кровати вплотную размещены к наружным стенам, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, что не соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, Таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
3. Чистое белье хранится в отдельном помещении на открытых стеллажах, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
4. В игровой старшей группы №3 столы для детей имеют дефекты и повреждения покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

5. В подготовительной группе №3 один унитаз находится в нерабочем состоянии, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
6. В туалетных помещениях первой младшей группы №1, №2, №3, второй младшей группы №1, №2, средней группы №1, №2, старшей группы №1, №2, №3, подготовительной группы №1, №2 раковин и унитазов для детей недостаточно, всего по учреждению раковинами не обеспеченно 85 детей, унитазами не обеспечено 59 детей, что не соответствует гигиеническим нормативам Таблицы 6.4. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21; требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. В буфетной подготовительной группы №3 отсутствует часть потолочных плит типа «Армстронг»; в санузле подготовительной группы №1 на потолке отмечаются подтеки; в игровой подготовительной группы №3 потолок имеет дефекты (трещины, отхождение штукатурки), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
8. Стены в санузле старшей группы №3 имеют дефекты керамической плитки (сколы и трещины, отхождение плиток), в санузле первой младшей группы №2 отсутствует верхний ряд плитки, в буфетной подготовительной группы №1, окрашивание стен выполнено не влагостойкой краской, в игровой и приемной подготовительной группы №1 стены выполнены бумажными обоями, не допускающими влажную обработку и дезинфекцию; в игровой старшей группы №1 на стенах отмечаются дефекты окрашивания (отхождение краски, трещины), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
9. В игровой средней группы №1, буфетной первой младшей группы №2 отмечаются дефекты линолеума (порывы), в приемной и игровой подготовительной группы №1 отсутствуют части плинтуса, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
10. Местная система вытяжной вентиляции над источниками избытка влаги (мочные ванны) отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
11. Имеется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда (чайник, кастрюля), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
12. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
13. В буфетных подготовительной группы №3, средней группы №1, старшей группы №2, старшей группы №3 установлена мебель (шкафы) имеющая дефекты, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
14. Документы подтверждающие инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции отсутствуют (кратность не реже 1 раза в 10 лет), что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
15. На момент проведения обследования 04.09.2023 года, в спальне средней группы №1, в спальне старшей группы №3, в спальне подготовительной группы №3, в игровой первой младшей группы №2, в игровой подготовительной группы №2, в спальне старшей группы №1 имеются перегоревшие и неисправные лампы, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
16. Во всех игровых и спальнях помещениях МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением в одном помещении, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
17. Остекление окон на лестничном пролете между первым и вторым этажом выполнено из не цельного стекла, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
18. На момент обследования 04.09.2023г. мусоросборник заполнен более чем на 2/3, что не соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
19. В смывах: с кассетницы для столовых приборов, стакана для питьевого режима и рук младшего воспитателя А.С.В., отобранных в средней группе № 1 обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушении режима мытья посуды и не соблюдения правил личной гигиены персоналом, что не соответствует требованиям п. 3.2., п.

3.4., п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Результаты испытаний подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 59415-59424 от 06.09.2023 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510238). Нарушение устранено в ходе профилактического визита (проведен инструктаж по обработке посуды, предметов окружающей среды, по правилам соблюдения правил личной гигиены персоналом).

20. Измеренные уровни искусственной освещенности в групповых старшей группы № 1, 2-ой младшей группы №№ 1, 2, средней группы №№ 1, 2, первой младшей группы № 3, подготовительной группы № 2 МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» не соответствуют требованиям раздела V. п. 144. таблицы 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Результаты подтверждены протоколом измерений физических факторов № 59775 от 05 сентября 2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510238).

21. У работника (П.Е.В. старший воспитатель) в личную медицинскую книжку не внесены сведения об иммунизации против дифтерии и столбняка, что не соответствует требованиям Раздела ХХХV111. п. 2965., Раздела ХIV. п. 4155. СанПиН 3.3686-21., Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

22. Кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (медицинские книжки № 37272251, № 1631225, № 40374577) не соблюдается, что противоречит п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что не соответствует требованиям Раздела II. п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21, Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

23. На 04.09.2023 в старшей группе № 3, в подготовительной группе не проведен прием детей воспитателей или/и старшей медицинской сестрой, что не соответствует п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

24. На 04.09.2023 в овощехранилище, где осуществлялось хранение овощей отсутствовал контрольный термометр, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

25. На 04.09.2023 в складе осуществлялось хранение муки, в овощехранилище осуществлялось хранение лука репчатого, моркови, свеклы, картофеля. Товаросопроводительные документы, маркировка на данный пищевой продукт отсутствовала, что не соответствует п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «16» сентября 2024 г.**

1. Обеспечить расстановку кроватей в МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» в каждом спальном помещении, в соответствии с требованиями п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, Таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
2. Обеспечить хранение чистого белья в соответствии с требованиями п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
3. В игровой старшей группы №3 обеспечить столы для детей без дефектов и повреждений покрытия, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
4. В туалетных помещениях первой младшей группы №1, №2, №3, второй младшей группы №1, №2, средней группы №1, №2, старшей группы №1, №2, №3, подготовительной группы №1, №2 обеспечить дополнительными раковинами и унитазами для детей в соответствии с

- требованиями Таблицы 6.4. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21; требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
5. В буфетной подготовительной группы №3 устранить дефекты потолочных плит типа «Армстронг»; в санузле подготовительной группы №1 на потолке устранить подтеки; в игровой подготовительной группы №3 на потолке устранить дефекты (трещины, отхождение штукатурки), в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
 6. Устранить дефекты стен в санузле старшей группы №3, в санузле первой младшей группы №2, в буфетной подготовительной группы №1, в игровой и приемной подготовительной группы №1; в игровой старшей группы №1 в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
 7. Устранить дефекты линолеума в игровой средней группы №1, буфетной первой младшей группы №2, в приемной и игровой подготовительной группы №1 в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
 8. Оборудовать местной системой вытяжной вентиляции над источниками избытка влаги (моечные ванны) в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
 9. В буфетных подготовительной группы №3, средней группы №1, старшей группы №2, старшей группы №3 на мебели (шкафах) устранить дефекты, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
 10. Провести инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, предоставить документы подтверждающие инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
 11. в спальне средней группы №1, в спальне старшей группы №3, в спальне подготовительной группы №3, в игровой первой младшей группы №2, в игровой подготовительной группы №2, в спальне старшей группы №1 устранить перегоревшие и неисправные лампы, в соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
 12. Во всех игровых и спальнях помещениях МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» использовать лампы с одинаковым светоизлучением в одном помещении, в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
 13. Остекление окон на лестничном пролете между первым и вторым этажом выполнить из цельного стекла, в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
 14. Довсети уровни искусственной освещенности в групповых старшей группы № 1, 2-ой младшей группы №№ 1, 2, средней группы №№ 1, 2, первой младшей группы № 3, подготовительной группы № 2 МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» до гигиенических нормативов и требований, установленных разделом V. п. 144. таблицы 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Предоставить протокол измерений физических факторов, подтверждающий устранение замечания.
 15. У работника (П.Е.В. старший воспитатель) в личную медицинскую книжку внести сведения об иммунизации против дифтерии и столбняка, в соответствии с требованиями Раздела XXXV111. п. 2965., Раздела XIV. п. 4155. СанПиН 3.3686-21., Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
 16. Соблюдать кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (медицинские книжки № 37272251, № 1631225, № 40374577) в соответствии с требованиями п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, Раздела II. п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21, Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Детский сад комбинированного вида»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«17» сентября 2024г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалиной Ксении Николаевне, главному специалисту-эксперту территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. № 328.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской
области –Кузбассу в г. Кемерово

(должность лица,
выдавшего предписание)



Хахалина К.Н.
(ФИО)

Предписание получено «19» 09 2023 г.

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б).
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений № 345**

г. Кемерово

«19» сентября 2023 г.

Должностное лицо, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалина К.Н., по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Детский сад комбинированного вида» (далее - МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида»).

ИНН 4208012884

ОГРН 1024200720840

Юридический адрес: 650052, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Металлистов, 15А.

Фактический адрес: 650052, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Металлистов, 15А.

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» выявлены нарушения обязательных требований:

1. На момент обследования 04.09.2023 года покрытие проездов, подходов на собственной территории МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» имеет дефекты и повреждения (асфальтное покрытие с трещинами и выбоинами), что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
2. Расстановка кроватей в МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» в каждом спальном помещении не обеспечивает расстояние между изголовьями двух кроватей 30 см. - изголовья кроватей располагаются плотно друг к другу, кровати вплотную размещены к наружным стенам, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, что не соответствует требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20, Таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
3. Чистое белье хранится в отдельном помещении на открытых стеллажах, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
4. В игровой старшей группы №3 столы для детей имеют дефекты и повреждения покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

5. В подготовительной группе №3 один унитаз находится в нерабочем состоянии, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
6. В туалетных помещениях первой младшей группы №1, №2, №3, второй младшей группы №1, №2, средней группы №1, №2, старшей группы №1, №2, №3, подготовительной группы №1, №2 раковин и унитазов для детей недостаточно, всего по учреждению раковинами не обеспеченно 85 детей, унитазами не обеспечено 59 детей, что не соответствует гигиеническим нормативам Таблицы 6.4. Главы VI СанПиН 1.2.3685-21; требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. В буфетной подготовительной группы №3 отсутствует часть потолочных плит типа «Армстронг»; в санузле подготовительной группы №1 на потолке отмечаются подтеки; в игровой подготовительной группы №3 потолок имеет дефекты (трещины, отхождение штукатурки), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
8. Стены в санузле старшей группы №3 имеют дефекты керамической плитки (сколы и трещины, отхождение плиток), в санузле первой младшей группы №2 отсутствует верхний ряд плитки, в буфетной подготовительной группы №1, окрашивание стен выполнено не влагостойкой краской, в игровой и приемной подготовительной группы №1 стены выполнены бумажными обоями, не допускающими влажную обработку и дезинфекцию; в игровой старшей группы №1 на стенах отмечаются дефекты окрашивания (отхождение краски, трещины), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
9. В игровой средней группы №1, буфетной первой младшей группы №2 отмечаются дефекты линолеума (порывы), в приемной и игровой подготовительной группы №1 отсутствуют части плинтуса, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
10. Местная система вытяжной вентиляции над источниками избытка влаги (мочные ванны) отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
11. Имеется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда (чайник, кастрюля), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
12. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
13. В буфетных подготовительной группы №3, средней группы №1, старшей группы №2, старшей группы №3 установлена мебель (шкафы) имеющая дефекты, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.
14. Документы подтверждающие инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции отсутствуют (кратность не реже 1 раза в 10 лет), что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
15. На момент проведения обследования 04.09.2023 года, в спальне средней группы №1, в спальне старшей группы №3, в спальне подготовительной группы №3, в игровой первой младшей группы №2, в игровой подготовительной группы №2, в спальне старшей группы №1 имеются перегоревшие и неисправные лампы, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
16. Во всех игровых и спальнях помещениях МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением в одном помещении, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
17. Остекление окон на лестничном пролете между первым и вторым этажом выполнено из не цельного стекла, что не соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
18. На момент обследования 04.09.2023г. мусоросборник заполнен более чем на 2/3, что не соответствует п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.
19. В смывах: с кассетницы для столовых приборов, стакана для питьевого режима и рук младшего воспитателя А.С.В., отобранных в средней группе № 1 обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушении режима мытья посуды и не соблюдения правил личной гигиены персоналом, что не соответствует требованиям п. 3.2., п.

3.4., п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. Результаты испытаний подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 59415-59424 от 06.09.2023 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510238). Нарушение устранено в ходе профилактического визита (проведен инструктаж по обработке посуды, предметов окружающей среды, по правилам соблюдения правил личной гигиены персоналом).

20. Измеренные уровни искусственной освещенности в групповых старшей группы № 1, 2-ой младшей группы №№ 1, 2, средней группы №№ 1, 2, первой младшей группы № 3, подготовительной группы № 2 МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» не соответствуют требованиям раздела V. п. 144. таблицы 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Результаты подтверждены протоколом измерений физических факторов № 59775 от 05 сентября 2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510238).

21. У работника (П.Е.В. старший воспитатель) в личную медицинскую книжку не внесены сведения об иммунизации против дифтерии и столбняка, что не соответствует требованиям Раздела XXXV111. п. 2965., Раздела XIV. п. 4155. СанПиН 3.3686-21., Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

22. Кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (медицинские книжки № 37272251, № 1631225, № 40374577) не соблюдается, что противоречит п. 1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229, что не соответствует требованиям Раздела II. п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21, Раздела I. п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

23. На 04.09.2023 в старшей группе № 3, в подготовительной группе не проведен прием детей воспитателей или/и старшей медицинской сестрой, что не соответствует п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20. Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

24. На 04.09.2023 в овощехранилище, где осуществлялось хранение овощей отсутствовал контрольный термометр, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

25. На 04.09.2023 в складе осуществлялось хранение муки, в овощехранилище осуществлялось хранение лука репчатого, моркови, свеклы, картофеля. Товаросопроводительные документы, маркировка на данный пищевой продукт отсутствовала, что не соответствует п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «16» сентября 2025 г.**

1. Обеспечить покрытие проездов, подходов на собственной территории МАДОУ № 103 «Детский сад комбинированного вида» без дефектов, повреждений, трещин, выбоин, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 103 «Детский сад комбинированного вида»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «17» сентября 2025г. должностному лицу

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Хахалиной Ксении Николаевне, главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. № 328.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской
области –Кузбассу в г. Кемерово
(должность лица,
выдавшего предписание)



Хахалина К.Н.
(ФИО)

Предписание получено « 19 » 09 2023 г.

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б).
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)